













REPUBLIKA HRVATSKA	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	GRAD KORČULA	LOKALITET <input type="radio"/> povijesna jezgra <input type="radio"/> zidine i uža zona uz gradske zidine <input type="radio"/> šira zona izvan gradskih zidina		K.Č. *285	BROJ OBJEKTA 1
ULICA I KUĆNI BROJ	VLASNIŠTVO	NAMJENA OBJEKTA Kula Veliki Revelin	SPRATNOST P+1	VRIJEME GRADNJE <input type="radio"/> do XV.st. <input type="radio"/> XV. i XVI.st. <input type="radio"/> XVI.st. <input type="radio"/> XVII. i XVIII.st. <input type="radio"/> XIX. i XX.st. <input type="radio"/> XXI.st.	INFRASTRUKTURA <input type="radio"/> voda <input type="radio"/> struja <input type="radio"/> plin <input type="radio"/> kanalizacija <input type="radio"/> telefon	
					OPĆE STANJE OČUVANOSTI <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> potpuno porušeno	
			STILSKE KARAKTERISTIKE / SPECIFIČNI DETALJI <ul style="list-style-type: none"> - četvrtasta kula koja naglašava glavni ulaz u grad - zid od tesanog i grubo tesanog kamena sa rafiniranim detaljima – grbom i natpisima 			
VALORIZACIJA	<input type="radio"/> spomenik regionalnog značaja	<input type="radio"/> spomenik lokalnog značaja	<input type="radio"/> viša ambijentalna vrijednost	<input type="radio"/> ambijentalna vrijednost	<input type="radio"/> niska vrijednost - redizajn - rušenje	
MATERIJALIZACIJA	ZIDOVI kamen	MEDUSPRATNA KONSTRUKCIJA drvo	STEPENIŠTE drvo	KROV I KROVNI POKRIVAČ kamen	OBRADA FASADE Kamen + malter	
FIZIČKO STANJE OČUVANOSTI	NOSIVA KONSTRUKCIJA <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	KROVNA KONSTRUKCIJA <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	FASADA <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	OTVORI <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	UNUTRAŠNOST <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	
AUTENTIČNOST	SPRATNOSTI <input type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	DISPOZICIJE <input type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	MATERIJALA <input type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	FASADE I OTVORA <input type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	KROVA I POKROVA <input type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	
ARHEOLOŠKI PODACI	METODE ZAŠTITE <input type="radio"/> održavanje <input type="radio"/> konzervacija <input type="radio"/> restauracija <input type="radio"/> konstruktivna sanacija <input type="radio"/> djelomična rekonstrukcija <input type="radio"/> rekonstrukcija <input type="radio"/> interpolacija <input type="radio"/> ostalo		POTREBNE INTERVENCIJE <ul style="list-style-type: none"> - izmjena fasadnog maltera - redizajn osvjetljenja - izmjena/redizajn oluka - uklanjanje električnih instalacija sa fasade, tj. adekvatno sprovođenje istih 		PREDLOŽENA NAMJENA Postojeća namjena se zadržava.	
NAPOMENE: Četvrtasta kula na ulazu u grad, dobro očuvana, jedan od najizraženijih motiva Korčule – uočljivo na razglednicama.					DATUM ANKETE 07.11.2010.	
					ANKETU IZRADILI	

REPUBLIKA HRVATSKA	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	GRAD KORČULA	LOKALITET <input type="radio"/> povijesna jezgra <input type="radio"/> zidine i uža zona uz gradske zidine <input type="radio"/> šira zona izvan gradskih zidina		K.Č. 189	BROJ OBJEKTA 106
ULICA I KUĆNI BROJ KALAFATA	VLASNIŠTVO OPĆENARODNA IMOVINA	NAMJENA OBJEKTA STAMBENI	SPRATNOST P+3	VRIJEME GRADNJE <input type="radio"/> do XV.st. <input type="radio"/> XV. i XVI.st. <input type="radio"/> XVI.st. <input type="radio"/> XVII. i XVIII.st. <input type="radio"/> XIX. i XX.st. <input type="radio"/> XXI.st.	INFRASTRUKTURA <input type="radio"/> voda <input type="radio"/> struja <input type="radio"/> plin <input type="radio"/> kanalizacija <input type="radio"/> telefon	
 			OPĆE STANJE OČUVANOSTI <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> potpuno porušeno			
			STILSKE KARAKTERISTIKE / SPECIFIČNI DETALJI - neogotički detalji na otvorima - malterisana fasada			
VALORIZACIJA	<input type="radio"/> spomenik regionalnog značaja	<input type="radio"/> spomenik lokalnog značaja	<input type="radio"/> viša ambijentalna vrijednost	<input type="radio"/> ambijentalna vrijednost	<input type="radio"/> niska vrijednost - redizajn - rušenje	
MATERIJALIZACIJA	ZIDOVI KAMEN	MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA DRVO	STEPENIŠTE KAMEN/DRVO	KROV I KROVNI POKRIVAČ KOS KROV-CRIJEP	OBRADA FASADE KAMEN	
FIZIČKO STANJE OČUVANOSTI	NOSIVA KONSTRUKCIJA <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	KROVNA KONSTRUKCIJA <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	FASADA <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	OTVORI <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	UNUTRAŠNOST <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	
AUTENTIČNOST	SPRATNOSTI <input type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	DISPOZICIJE <input type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	MATERIJALA <input type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	FASADE I OTVORA <input type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	KROVA I POKROVA <input type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	
ARHEOLOŠKI PODACI a	METODE ZAŠTITE <input type="radio"/> održavanje <input type="radio"/> konzervacija <input type="radio"/> restauracija <input type="radio"/> konstruktivna sanacija <input type="radio"/> djelomična rekonstrukcija <input type="radio"/> rekonstrukcija <input type="radio"/> interpolacija <input type="radio"/> ostalo		POTREBNE INTERVENCIJE - finalna obrada fasade - poboljšanje tj. izmjena pojedinih otvora		PREDLOŽENA NAMJENA stambena	
NAPOMENE					DATUM ANKETE 06.11.2010.	
					ANKETU IZRADILI: RIZVANOVIC ALMIR ISIĆ HALID	

REPUBLIKA HRVATSKA	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	GRAD KORČULA	LOKALITET <input type="radio"/> povijesna jezgra <input type="radio"/> zidine i uža zona uz gradske zidine <input type="radio"/> šira zona izvan gradskih zidina		K.Č. 177	BROJ OBJEKTA 121
ULICA I KUĆNI BROJ DON PAVLA POŠE	VLASNIŠTVO TRGOVAČKO DRUŠTVO LEŠIĆ DIMITRI D.O.O. ZAGREB	NAMJENA OBJEKTA STAMBENI	SPRATNOST P+2	VRIJEME GRADNJE <input type="radio"/> do XV.st. <input type="radio"/> XV. i XVI.st. <input type="radio"/> XVI.st. <input type="radio"/> XVII. i XVIII.st. <input type="radio"/> XIX. i XX.st. <input type="radio"/> XXI.st.	INFRASTRUKTURA <input type="radio"/> voda <input type="radio"/> struja <input type="radio"/> plin <input type="radio"/> kanalizacija <input type="radio"/> telefon	
					OPĆE STANJE OČUVANOSTI <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> potpuno porušeno	
			STILSKE KARAKTERISTIKE / SPECIFIČNI DETALJI - savremena interpretacija tradicionalne arhitekture, sa korištenjem lokalnih formi i materijala			
VALORIZACIJA	<input type="radio"/> spomenik regionalnog značaja	<input type="radio"/> spomenik lokalnog značaja	<input type="radio"/> viša ambijentalna vrijednost	<input type="radio"/> ambijentalna vrijednost	<input type="radio"/> niska vrijednost - redizajn - rušenje	
MATERIJALIZACIJA	ZIDOVI KAMEN	MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA AB	STEPENIŠTE AB	KROV I KROVNI POKRIVAČ KOSI KROV-CRIJEP	OBRADA FASADE KAMEN+MALTER	
FIZIČKO STANJE OČUVANOSTI	NOSIVA KONSTRUKCIJA <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	KROVNA KONSTRUKCIJA <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	FASADA <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	OTVORI <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	UNUTRAŠNOST <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	
AUTENTIČNOST	SPRATNOSTI <input type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	DISPOZICIJE <input type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	MATERIJALA <input type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	FASADE I OTVORA <input type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	KROVA I POKROVA <input type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	
ARHEOLOŠKI PODACI	METODE ZAŠTITE <input type="radio"/> održavanje <input type="radio"/> konzervacija <input type="radio"/> restauracija <input type="radio"/> konstruktivna sanacija <input type="radio"/> djelomična rekonstrukcija <input type="radio"/> rekonstrukcija <input type="radio"/> interpolacija <input type="radio"/> ostalo		POTREBNE INTERVENCIJE .		PREDLOŽENA NAMJENA Poslovna - hotel	
NAPOMENE					DATUM ANKETE 06.11.2010.	
					ANKETU IZRADILI: RIZVANOVIĆ ALMIR ISIĆ HALID	

REPUBLIKA HRVATSKA	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	GRAD KORČULA	LOKALITET <input type="radio"/> povijesna jezgra <input type="radio"/> zidine i uža zona uz gradske zidine <input type="radio"/> šira zona izvan gradskih zidina		K.Č. 140/1	BROJ OBJEKTA 163
ULICA I KUĆNI BROJ Ulica korčulanskih bratovština	VLASNIŠTVO privatno	NAMJENA OBJEKTA stambena	SPRATNOST P+2+PO	VRIJEME GRADNJE <input type="radio"/> do XV.st. <input type="radio"/> XV. i XVI.st. <input type="radio"/> XVI.st. <input type="radio"/> XVII. i XVIII.st. <input type="radio"/> XIX. i XX.st. <input type="radio"/> XXI.st.	INFRASTRUKTURA <input type="radio"/> voda <input type="radio"/> struja <input type="radio"/> plin <input type="radio"/> kanalizacija <input type="radio"/> telefon	
					OPĆE STANJE OČUVANOSTI <input type="radio"/> vrlo dobro <input checked="" type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> potpuno porušeno	
			STILSKE KARAKTERISTIKE / SPECIFIČNI DETALJI  - fasadne menzole.			
VALORIZACIJA	<input type="radio"/> spomenik regionalnog značaja	<input type="radio"/> spomenik lokalnog značaja	<input type="radio"/> viša ambijentalna vrijednost	<input type="radio"/> ambijentalna vrijednost	<input type="radio"/> niska vrijednost - redizajn - rušenje	
MATERIJALIZACIJA	ZIDOVI kamen	MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA drvo	STEPENIŠTE kamen, drvo	KROV I KROVNI POKRIVAČ dvostrešna drvena konstrukcija – crijep	OBRADA FASADE kamen, malter	
FIZIČKO STANJE OČUVANOSTI	NOSIVA KONSTRUKCIJA <input checked="" type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	KROVNA KONSTRUKCIJA <input checked="" type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	FASADA <input checked="" type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	OTVORI <input checked="" type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	UNUTRAŠNOST <input checked="" type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	
AUTENTIČNOST	SPRATNOSTI <input type="radio"/> originalno <input checked="" type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	DISPOZICIJE <input checked="" type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	MATERIJALA <input type="radio"/> originalno <input checked="" type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	FASADE I OTVORA <input type="radio"/> originalno <input checked="" type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	KROVA I POKROVA <input type="radio"/> originalno <input checked="" type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	
ARHEOLOŠKI PODACI --	METODE ZAŠTITE <input checked="" type="radio"/> održavanje <input type="radio"/> konzervacija <input checked="" type="radio"/> restauracija <input type="radio"/> konstruktivna sanacija <input type="radio"/> djelomična rekonstrukcija <input type="radio"/> rekonstrukcija <input type="radio"/> interpolacija <input type="radio"/> ostalo		POTREBNE INTERVENCIJE - obnova maltera zabatnog zida.		PREDLOŽENA NAMJENA - isto	
NAPOMENE Dograđena mansarda					DATUM ANKETE 07.11.2010.	
					ANKETU IZRADILI Amra Macic Nedim Mutevelic	

REPUBLIKA HRVATSKA	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	GRAD KORČULA	LOKALITET <input type="checkbox"/> povijesna jezgra <input type="checkbox"/> zidine i uža zona uz gradske zidine <input type="checkbox"/> šira zona izvan gradskih zidina		K.Č. 128/1	BROJ OBJEKTA 179
ULICA I KUĆNI BROJ Šetalište Petra Kanavelica	VLASNIŠTVO privatno	NAMJENA OBJEKTA stambena	SPRATNOST P+2+PO	VRIJEME GRADNJE <input type="checkbox"/> do XV.st. <input type="checkbox"/> XV. i XVI.st. <input type="checkbox"/> XVI.st. <input type="checkbox"/> XVII. i XVIII.st. <input type="checkbox"/> XIX. i XX.st. <input type="checkbox"/> XXI.st.	INFRASTRUKTURA <input type="checkbox"/> voda <input type="checkbox"/> struja <input type="checkbox"/> plin <input type="checkbox"/> kanalizacija <input type="checkbox"/> telefon	
					OPĆE STANJE OČUVANOSTI <input type="checkbox"/> vrlo dobro <input checked="" type="checkbox"/> dobro <input type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> potpuno porušeno	
STILSKE KARAKTERISTIKE / SPECIFIČNI DETALJI						
—						
VALORIZACIJA	<input type="checkbox"/> spomenik regionalnog značaja	<input type="checkbox"/> spomenik lokalnog značaja	<input type="checkbox"/> viša ambijentalna vrijednost	<input type="checkbox"/> ambijentalna vrijednost	<input type="checkbox"/> niska vrijednost - redizajn - rušenje	
MATERIJALIZACIJA	ZIDOVI kamen	MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA drvo	STEPENIŠTE kamen, drvo	KROV I KROVNI POKRIVAČ dvostrešna drvena konstrukcija – crijep	OBRADA FASADE malter	
FIZIČKO STANJE OČUVANOSTI	NOSIVA KONSTRUKCIJA <input type="checkbox"/> vrlo dobro <input checked="" type="checkbox"/> dobro <input type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> porušeno	KROVNA KONSTRUKCIJA <input type="checkbox"/> vrlo dobro <input checked="" type="checkbox"/> dobro <input type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> porušeno	FASADA <input type="checkbox"/> vrlo dobro <input type="checkbox"/> dobro <input checked="" type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> porušeno	OTVORI <input checked="" type="checkbox"/> vrlo dobro <input type="checkbox"/> dobro <input type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> porušeno	UNUTRAŠNOST <input type="checkbox"/> vrlo dobro <input checked="" type="checkbox"/> dobro <input type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> porušeno	
AUTENTIČNOST	SPRATNOSTI <input type="checkbox"/> originalno <input checked="" type="checkbox"/> djelomično izmjenjeno <input type="checkbox"/> neoriginalno	DISPOZICIJE <input type="checkbox"/> originalno <input checked="" type="checkbox"/> djelomično izmjenjeno <input type="checkbox"/> neoriginalno	MATERIJALA <input type="checkbox"/> originalno <input checked="" type="checkbox"/> djelomično izmjenjeno <input type="checkbox"/> neoriginalno	FASADE I OTVORA <input type="checkbox"/> originalno <input type="checkbox"/> djelomično izmjenjeno <input checked="" type="checkbox"/> neoriginalno	KROVA I POKROVA <input type="checkbox"/> originalno <input checked="" type="checkbox"/> djelomično izmjenjeno <input type="checkbox"/> neoriginalno	
ARHEOLOŠKI PODACI --	METODE ZAŠTITE <input type="checkbox"/> održavanje <input type="checkbox"/> konzervacija <input checked="" type="checkbox"/> restauracija <input type="checkbox"/> konstruktivna sanacija <input type="checkbox"/> djelomična rekonstrukcija <input type="checkbox"/> rekonstrukcija <input type="checkbox"/> interpolacija <input checked="" type="checkbox"/> ostalo		POTREBNE INTERVENCIJE - obnova fasadnog maltera; - usaglašavanje otvora na zapadnoj fasadi; - rješenje nadstrešnice na istočnoj fasadi.		PREDLOŽENA NAMJENA - isto	
NAPOMENE --					DATUM ANKETE 07.11.2010.	
					ANKETU IZRADILI Amra Macić Nedim Mutevelić	

REPUBLIKA HRVATSKA	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	GRAD KORČULA	LOKALITET <input type="checkbox"/> povijesna jezgra <input type="checkbox"/> zidine i uža zona uz gradske zidine <input type="checkbox"/> šira zona izvan gradskih zidina		K.Č. *265	BROJ OBJEKTA 23
ULICA I KUĆNI BROJ Kaporova	VLASNIŠTVO Privatno	NAMJENA OBJEKTA Stambena	SPRATNOST P+2	VRIJEME GRADNJE <input type="checkbox"/> do XV.st. <input type="checkbox"/> XV. i XVI.st. <input type="checkbox"/> XVI.st. <input type="checkbox"/> XVII. i XVIII.st. <input type="checkbox"/> XIX. i XX.st. <input type="checkbox"/> XXI.st.	INFRASTRUKTURA <input type="checkbox"/> voda <input type="checkbox"/> struja <input type="checkbox"/> plin <input type="checkbox"/> kanalizacija <input type="checkbox"/> telefon	
 			OPĆE STANJE OČUVANOSTI <input type="checkbox"/> vrlo dobro <input type="checkbox"/> dobro <input type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> potpuno porušeno			
			STILSKE KARAKTERISTIKE / SPECIFIČNI DETALJI <ul style="list-style-type: none"> - izmjenjene škure - konzole na fasadi 			
VALORIZACIJA	<input type="checkbox"/> spomenik regionalnog značaja	<input type="checkbox"/> spomenik lokalnog značaja	<input type="checkbox"/> viša ambijentalna vrijednost	<input type="checkbox"/> ambijentalna vrijednost	<input type="checkbox"/> niska vrijednost - redizajn - rušenje	
MATERIJALIZACIJA	ZIDOVI kamen	MEDUSPRATNA KONSTRUKCIJA drvo+kamen	STEPENIŠTE drvo	KROV I KROVNI POKRIVAČ crijep	OBRADA FASADE kamen (neobrađeno)	
FIZIČKO STANJE OČUVANOSTI	NOSIVA KONSTRUKCIJA <input type="checkbox"/> vrlo dobro <input type="checkbox"/> dobro <input type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> porušeno	KROVNA KONSTRUKCIJA <input type="checkbox"/> vrlo dobro <input type="checkbox"/> dobro <input type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> porušeno	FASADA <input type="checkbox"/> vrlo dobro <input type="checkbox"/> dobro <input type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> porušeno	OTVORI <input type="checkbox"/> vrlo dobro <input type="checkbox"/> dobro <input type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> porušeno	UNUTRAŠNOST <input type="checkbox"/> vrlo dobro <input type="checkbox"/> dobro <input type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> porušeno	
AUTENTIČNOST	SPRATNOSTI <input type="checkbox"/> originalno <input type="checkbox"/> djelomično izmjenjeno <input type="checkbox"/> neoriginalno	DISPOZICIJE <input type="checkbox"/> originalno <input type="checkbox"/> djelomično izmjenjeno <input type="checkbox"/> neoriginalno	MATERIJALA <input type="checkbox"/> originalno <input type="checkbox"/> djelomično izmjenjeno <input type="checkbox"/> neoriginalno	FASADE I OTVORA <input type="checkbox"/> originalno <input type="checkbox"/> djelomično izmjenjeno <input type="checkbox"/> neoriginalno	KROVA I POKROVA <input type="checkbox"/> originalno <input type="checkbox"/> djelomično izmjenjeno <input type="checkbox"/> neoriginalno	
ARHEOLOŠKI PODACI	METODE ZAŠTITE <input type="checkbox"/> održavanje <input type="checkbox"/> konzervacija <input type="checkbox"/> restauracija <input type="checkbox"/> konstruktivna sanacija <input type="checkbox"/> djelomična rekonstrukcija <input type="checkbox"/> rekonstrukcija <input type="checkbox"/> interpolacija <input type="checkbox"/> ostalo		POTREBNE INTERVENCIJE <ul style="list-style-type: none"> - redizajn osvjetljenja - izmjena/redizajn oluka - uklanjanje električnih instalacija sa fasade, tj. adekvatno sprovođenje istih 		PREDLOŽENA NAMJENA Postojeća namjena se zadržava.	
NAPOMENE					DATUM ANKETE 07.11.2010.	
					ANKETU IZRADILI	

REPUBLIKA HRVATSKA	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	GRAD KORČULA	LOKALITET <input type="radio"/> povijesna jezgra <input type="radio"/> zidine i uža zona uz gradske zidine <input type="radio"/> šira zona izvan gradskih zidina	K.Č. 94/2	BROJ OBJEKTA 230
ULICA I KUĆNI BROJ Spaniceva	VLASNIŠTVO Privatno	NAMJENA OBJEKTA Stambeno-poslovni	SPRATNOST VP+3	VRIJEME GRADNJE <input type="radio"/> do XV.st. <input type="radio"/> XV. i XVI.st. <input type="radio"/> XVI.st. <input type="radio"/> XVII. i XVIII.st. <input type="radio"/> XIX. i XX.st. <input type="radio"/> XXI.st.	INFRASTRUKTURA <input type="radio"/> voda <input type="radio"/> struja <input type="radio"/> plin <input type="radio"/> kanalizacija <input type="radio"/> telefon



OPĆE STANJE OČUVANOSTI

- vrlo dobro
- dobro
- srednje
- loše
- potpuno porušeno


STILSKE KARAKTERISTIKE / SPECIFIČNI DETALJI



VALORIZACIJA	<input type="radio"/> spomenik regionalnog značaja	<input type="radio"/> spomenik lokalnog značaja	<input type="radio"/> viša ambijentalna vrijednost	<input type="radio"/> ambijentalna vrijednost	<input type="radio"/> niska vrijednost - redizajn - rušenje
MATERIJALIZACIJA	ZIDOVI Kamen	MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA Drvo, beton	STEPENIŠTE Kamen, beton	KROV I KROVNI POKRIVAČ Kupa kanalica	OBRADA FASADE Kamen(grubo radeni), malter(ruzicasti)
FIZIČKO STANJE OČUVANOSTI	NOSIVA KONSTRUKCIJA <input type="radio"/> vrlo dobro <input checked="" type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	KROVNA KONSTRUKCIJA <input type="radio"/> vrlo dobro <input checked="" type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	FASADA <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input checked="" type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	OTVORI <input type="radio"/> vrlo dobro <input checked="" type="radio"/> dobro <input checked="" type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	UNUTRAŠNJOST <input type="radio"/> vrlo dobro <input checked="" type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno
AUTENTIČNOST	SPRATNOSTI <input checked="" type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	DISPOZICIJE <input type="radio"/> originalno <input checked="" type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	MATERIJALA <input type="radio"/> originalno <input checked="" type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	FASADE I OTVORA <input type="radio"/> originalno <input checked="" type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	KROVA I POKROVA <input checked="" type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno
ARHEOLOŠKI PODACI -	METODE ZAŠTITE <input checked="" type="radio"/> održavanje <input type="radio"/> konzervacija <input checked="" type="radio"/> restauracija <input type="radio"/> konstruktivna sanacija <input type="radio"/> djelomična rekonstrukcija <input type="radio"/> rekonstrukcija <input type="radio"/> interpolacija <input type="radio"/> ostalo		POTREBNE INTERVENCIJE Sanacija fasade		PREDLOŽENA NAMJENA Zadržavanje postojeće namjene

NAPOMENE	DATUM ANKETE:11.mj.2010.
	ANKETU IZRADILI:G.Z.

REPUBLIKA HRVATSKA	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	GRAD KORČULA	LOKALITET <input type="radio"/> povijesna jezgra <input type="radio"/> zidine i uža zona uz gradske zidine <input type="radio"/> šira zona izvan gradskih zidina	K.Č. 345	BROJ OBJEKTA 285
ULICA I KUĆNI BROJ Ulica Sv. Barbare	VLASNIŠTVO PRIVATNO	NAMJENA OBJEKTA poslovni objekat Zanatska radnja "Vapor"	SPRATNOST P+0	VRIJEME GRADNJE <input type="radio"/> do XV.st. <input type="radio"/> XV. i XVI.st. <input type="radio"/> XVI.st. <input type="radio"/> XVII. i XVIII.st. <input type="radio"/> XIX. i XX.st. <input type="radio"/> XXI.st.	INFRASTRUKTURA <input type="radio"/> voda <input type="radio"/> struja <input type="radio"/> plin <input type="radio"/> kanalizacija <input type="radio"/> telefon



OPĆE STANJE OČUVANOSTI

- vrlo dobro
- dobro
- srednje
- loše
- potpuno porušeno

STILSKE KARAKTERISTIKE / SPECIFIČNI DETALJI



VALORIZACIJA	<input type="radio"/> spomenik regionalnog značaja	<input type="radio"/> spomenik lokalnog značaja	<input type="radio"/> viša ambijentalna vrijednost	<input type="radio"/> ambijentalna vrijednost	<input type="radio"/> niska vrijednost - redizajn - rušenje
MATERIJALIZACIJA	ZIDOVI KAMEN	MEDUSPRATNA KONSTRUKCIJA DRVO	STEPENIŠTE ---	KROV I KROVNI POKRIVAČ RAVNI KROV KAMENE PLOČE	OBRAĐA FASADE KAMEN
FIZIČKO STANJE OČUVANOSTI	NOSIVA KONSTRUKCIJA <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input checked="" type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	KROVNA KONSTRUKCIJA <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input checked="" type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	FASADA <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input checked="" type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	OTVORI <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input checked="" type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	UNUTRAŠNOST <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input checked="" type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno
AUTENTIČNOST	SPRATNOSTI <input checked="" type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	DISPOZICIJE <input type="radio"/> originalno <input checked="" type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	MATERIJALA <input checked="" type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	FASADE I OTVORA <input checked="" type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	KROVA I POKROVA <input type="radio"/> originalno <input checked="" type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno
ARHEOLOŠKI PODACI	METODE ZAŠTITE <input checked="" type="radio"/> održavanje <input type="radio"/> konzervacija <input checked="" type="radio"/> restauracija <input type="radio"/> konstruktivna sanacija <input type="radio"/> djelomična rekonstrukcija <input checked="" type="radio"/> rekonstrukcija <input type="radio"/> interpolacija <input type="radio"/> ostalo		POTREBNE INTERVENCIJE		PREDLOŽENA NAMJENA

NAPOMENE Objekat dio kamenog zaštitnog bedema oko Korčule; obrasla fasada zelenilom; u dosta lošem stanju; obušavanje kamena sa fasade

DATUM ANKETE
06.11.2010. god.
ANKETU IZRADILI
POLIĆ AJDIN

REPUBLIKA HRVATSKA	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	GRAD KORČULA	LOKALITET o povijesna jezgra o zidine i uža zona uz gradske zidine o šira zona izvan gradskih zidina	K.Č. 58 57 56	BROJ OBJEKTA 334
ULICA I KUĆNI BROJ Foša	VLASNIŠTVO Privatno, Grad Korčula,	NAMJENA OBJEKTA Javna – ljetno kino	SPRATNOST P	VRIJEME GRADNJE o do XV.st. o XV. i XVI.st. o XVI.st. o XVII. i XVIII.st. o XIX. i XX.st. o XXI.st.	INFRASTRUKTURA o voda o struja o plin o kanalizacija o telefon



OPĆE STANJE OČUVANOSTI

- vrlo dobro
- dobro
- srednje
- loše
- potpuno porušeno

STILSKE KARAKTERISTIKE / SPECIFIČNI DETALJI






VALORIZACIJA	<input type="radio"/> spomenik regionalnog značaja	<input type="radio"/> spomenik lokalnog značaja	<input type="radio"/> viša ambijentalna vrijednost	<input type="radio"/> ambijentalna vrijednost	<input type="radio"/> niska vrijednost - redizajn - rušenje
MATERIJALIZACIJA	ZIDOVI Kamen	MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA Kamen	STEPENIŠTE Kamen	KROV I KROVNI POKRIVAČ	OBRADA FASADE Glatki fino tesani kamen
FIZIČKO STANJE OČUVANOSTI	NOSIVA KONSTRUKCIJA <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input checked="" type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	KROVNA KONSTRUKCIJA <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	FASADA <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input checked="" type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	OTVORI <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input checked="" type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	UNUTRAŠNOST <input type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input checked="" type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno
AUTENTIČNOST	SPRATNOSTI <input type="radio"/> originalno <input checked="" type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	DISPOZICIJE <input type="radio"/> originalno <input checked="" type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	MATERIJALA <input type="radio"/> originalno <input checked="" type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	FASADE I OTVORA <input type="radio"/> originalno <input checked="" type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	KROVA I POKROVA <input type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno
ARHEOLOŠKI PODACI aaaaa	METODE ZAŠTITE <input checked="" type="radio"/> održavanje <input type="radio"/> konzervacija <input type="radio"/> restauracija <input type="radio"/> konstruktivna sanacija <input checked="" type="radio"/> djelomična rekonstrukcija <input type="radio"/> rekonstrukcija <input checked="" type="radio"/> interpolacija <input type="radio"/> ostalo	POTREBNE INTERVENCIJE Prpstor i između zidina danas se koriste kao ljetno kino u gradu, međutim stanje mobilijara I samog prosotra nije na zavidnom nivou te se stoga preporučuje redizajn prostora kao I interpolacija novog sadržaja – tj. objekta		PREDLOŽENA NAMJENA Javna	

NAPOMENE Problem koji se javlja kod većine objekata kulturno-hisotrijskog naslijeđa jeste transformacija detalja na objektu koji su podložni bržem propadanju (ograde, stolarije I sl). Cilj je uskladiti materijalizaciju I oblikovnost savremenih rješenja sa ambijentom.

DATUM ANKETE
16.11.2010.

ANKETU IZRADILI
V.L.

REPUBLIKA HRVATSKA	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	GRAD KORČULA	LOKALITET <input type="checkbox"/> povijesna jezgra <input type="checkbox"/> zidine i uža zona uz gradske zidine <input type="checkbox"/> šira zona izvan gradskih zidina		K.Č. 250	BROJ OBJEKTA 35
ULICA I KUĆNI BROJ Ulica opata don Ive Matijaca	VLASNIŠTVO Crkva i bratovština Sv.Mihovila	NAMJENA OBJEKTA stambeni objekat	SPRATNOST P+3	VRIJEME GRADNJE <input type="checkbox"/> do XV.st. <input checked="" type="checkbox"/> XV. i XVI.st. <input type="checkbox"/> XVI.st. <input type="checkbox"/> XVII. i XVIII.st. <input type="checkbox"/> XIX. i XX.st. <input type="checkbox"/> XXI.st.	INFRASTRUKTURA <input type="checkbox"/> voda <input type="checkbox"/> struja <input type="checkbox"/> plin <input type="checkbox"/> kanalizacija <input type="checkbox"/> telefon	
 			OPĆE STANJE OČUVANOSTI <input type="checkbox"/> vrlo dobro <input type="checkbox"/> dobro <input checked="" type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> potpuno porušeno			
			STILSKE KARAKTERISTIKE / SPECIFIČNI DETALJI 			
VALORIZACIJA <input type="checkbox"/> spomenik regionalnog značaja <input type="checkbox"/> spomenik lokalnog značaja <input type="checkbox"/> viša ambijentalna vrijednost			<input type="checkbox"/> ambijentalna vrijednost <input type="checkbox"/> niska vrijednost - redizajn - rušenje			
MATERIJALIZACIJA ZIDOVI kamen		MEDUSPRATNA KONSTRUKCIJA drvena		STEPENIŠTE kamen+drvo		
FIZIČKO STANJE OČUVANOSTI <input type="checkbox"/> vrlo dobro <input type="checkbox"/> dobro <input checked="" type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> porušeno		KROVNA KONSTRUKCIJA <input type="checkbox"/> vrlo dobro <input type="checkbox"/> dobro <input checked="" type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> porušeno		FASADA <input type="checkbox"/> vrlo dobro <input type="checkbox"/> dobro <input checked="" type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> porušeno		
AUTENTIČNOST SPRATNOSTI <input checked="" type="checkbox"/> originalno <input type="checkbox"/> djelomično izmjenjeno <input type="checkbox"/> neoriginalno		DISPOZICIJE <input type="checkbox"/> originalno <input checked="" type="checkbox"/> djelomično izmjenjeno <input type="checkbox"/> neoriginalno		MATERIJALA <input checked="" type="checkbox"/> originalno <input type="checkbox"/> djelomično izmjenjeno <input type="checkbox"/> neoriginalno		
OTVORI <input type="checkbox"/> vrlo dobro <input type="checkbox"/> dobro <input checked="" type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> porušeno		UNUTRAŠNOST <input type="checkbox"/> vrlo dobro <input type="checkbox"/> dobro <input checked="" type="checkbox"/> srednje <input type="checkbox"/> loše <input type="checkbox"/> porušeno		FASADE I OTVORA <input type="checkbox"/> originalno <input checked="" type="checkbox"/> djelomično izmjenjeno <input type="checkbox"/> neoriginalno		
KROVA I POKROVA <input type="checkbox"/> originalno <input checked="" type="checkbox"/> djelomično izmjenjeno <input type="checkbox"/> neoriginalno		ARHEOLOŠKI PODACI METODE ZAŠTITE <input checked="" type="checkbox"/> održavanje <input type="checkbox"/> konzervacija <input type="checkbox"/> restauracija <input type="checkbox"/> konstruktivna sanacija <input type="checkbox"/> djelomična rekonstrukcija <input type="checkbox"/> rekonstrukcija <input type="checkbox"/> interpolacija <input type="checkbox"/> ostalo		POTREBNE INTERVENCIJE Uklanjanje klima uređaja, adekvatno sprovođenje el. instalacija, adekvatno sprovođenje oluka		
PREDLOŽENA NAMJENA Zadržava se trenutna namjena.		NAPOMENE		DATUM ANKETE 06.11.2010. ANKETU IZRADILI Husika A., Obradović F., Mujkanović M.		

REPUBLIKA HRVATSKA	DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA	GRAD KORČULA	LOKALITET <input type="radio"/> povijesna jezgra <input type="radio"/> zidine i uža zona uz gradske zidine <input type="radio"/> šira zona izvan gradskih zidina	K.Č. 216	BROJ OBJEKTA 60
ULICA I KUĆNI BROJ Ul. Bančićeva	VLASNIŠTVO privatno	NAMJENA OBJEKTA stambeni	SPRATNOST P+3	VRIJEME GRADNJE <input type="radio"/> do XV.st. <input type="radio"/> XV. i XVI.st. <input type="radio"/> XVI.st. <input type="radio"/> XVII. i XVIII.st. <input type="radio"/> XIX. i XX.st. <input type="radio"/> XXI.st.	INFRASTRUKTURA <input type="radio"/> voda <input type="radio"/> struja <input type="radio"/> plin <input type="radio"/> kanalizacija <input type="radio"/> telefon



OPĆE STANJE OČUVANOSTI

- vrlo dobro
- dobro
- srednje
- loše
- potpuno porušeno

STILSKE KARAKTERISTIKE / SPECIFIČNI DETALJI



bijele škure na prozorima, jedna fasda omalterisana, na drugoj strani je kamen sa cementnim malterom

VALORIZACIJA	<input type="radio"/> spomenik regionalnog značaja	<input type="radio"/> spomenik lokalnog značaja	<input type="radio"/> viša ambijentalna vrijednost	<input type="radio"/> ambijentalna vrijednost	<input type="radio"/> niska vrijednost - redizajn - rušenje
MATERIJALIZACIJA	ZIDOVI kamen	MEĐUSPRATNA KONSTRUKCIJA drvo	STEPENIŠTE kamen, drvo	KROV I KROVNI POKRIVAČ dvostrešna drvena konstrukcija, crijep	OBRADA FASADE kamen, malter
FIZIČKO STANJE OČUVANOSTI	NOSIVA KONSTRUKCIJA <input checked="" type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	KROVNA KONSTRUKCIJA <input checked="" type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	FASADA <input type="radio"/> vrlo dobro <input checked="" type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	OTVORI <input type="radio"/> vrlo dobro <input checked="" type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno	UNUTRAŠNOST <input checked="" type="radio"/> vrlo dobro <input type="radio"/> dobro <input type="radio"/> srednje <input type="radio"/> loše <input type="radio"/> porušeno
AUTENTIČNOST	SPRATNOSTI <input type="radio"/> originalno <input type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input checked="" type="radio"/> neoriginalno	DISPOZICIJE <input type="radio"/> originalno <input checked="" type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	MATERIJALA <input type="radio"/> originalno <input checked="" type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	FASADE I OTVORA <input type="radio"/> originalno <input checked="" type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno	KROVA I POKROVA <input type="radio"/> originalno <input checked="" type="radio"/> djelomično izmjenjeno <input type="radio"/> neoriginalno
ARHEOLOŠKI PODACI	METODE ZAŠTITE <input type="radio"/> održavanje <input type="radio"/> konzervacija <input checked="" type="radio"/> restauracija <input type="radio"/> konstruktivna sanacija <input type="radio"/> djelomična rekonstrukcija <input type="radio"/> rekonstrukcija <input type="radio"/> interpolacija <input type="radio"/> ostalo		POTREBNE INTERVENCIJE Restauracija fasade i otvora, redizajn ograde na balkonima, uklanjanje električnih instalacija sa fasade, adekvatno sprovođenje oluka, redizajn rasvjete.		PREDLOŽENA NAMJENA Zadržati postojeću namjenu objekta.
NAPOMENE					DATUM ANKETE 7.11.2010.
					ANKETU IZRADILI: Husika A., Mujkanović M., Obradović F.